

Standort KIBAG Nuolen SZ



Standort Zürich



Stahlträger für Hebevorgang



Sanierter, wiederhergestellter Innenausbau



Montage der bestehenden Deckenpaneele



Das 100-jährige Clubhaus und dessen in Beton vorfabrizierter Schwimmkörper haben ihre Lebensdauer erreicht. Um der bereits mehrfachen punktuellen Betonsanierung entgegen zu treten, haben die Mitglieder des Zürcher Yacht Clubs der Sanierung im Jahr 2015 zugestimmt.

Die langen und intensiven Vorbereitungen und Bewilligungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem AWEL und der Denkmalpflege fein säuberlich geplant und später auch umgesetzt.

Der Transport von Zürich nach Nuolen und zurück wie auch der Hub des bereits 2010 sanierten Obergeschosses waren logistische Herausforderungen.

Im Zuge der Sanierung wurden im Erdgeschoss kleine Eingriffe im Grundriss vorgenommen. Die beiden Betoncaissons aus 16 cm dickem, wasserdichten Beton mit Chromstahllarmierung dienen dem Club als Lager- und Technikräume. Sämtliche Holzverkleidungen im Bar- und Salonbereich wurden sorgfältig ausgebaut, nummeriert und nach der "Hochzeit" wieder eingebaut.

Mit der Gesamtsanierung kann der Club infolge der Substanzerhaltung und den betrieblichen Verbesserungen den Mitgliedern den Segelsport für die nächsten Jahrzehnte aufrecht erhalten.

Hochzeit - neue Schwimmkörper / EG und bestehendes OG



Gesamtsanierung Clubhaus Zürcher Yacht Club

- Erneuerung der dünnwandigen Betonschwimmkörper
- denkmalpflegerischer Umbau des Erdgeschosses
- Erneuerung Haustechnik
- Einbau Gastroküche

Auftraggeber	Zürcher Yacht Club
Gebäudevolumen	1'500 m3 SIA
Erstellungsjahr	1936 / 2016
Hon.ber. Baukosten	CHF 2.1 Mio
Teilleistung SIA112	21 31-33 41 51-52
Funktion im Projekt	Architektur, Projektmanagement, Bauleitung
Planer	Meyer Moser Lanz Architekten 21 31-33 Nau2 Architekten 41, 51-53
Referenzperson	Präsident Zürcher Yacht Club Hr. Beat Müller 044 496 90 30